

**Protokół
z kontroli stałej organizacji ruchu**

Dla drogi: (nr drogi i lokalizacja) - powiatowej nr 2444C Ciechrz – Strzelno od km 0+000 do km 4+118.

Kontrolę, ze strony zarządzającego ruchem na drodze powiatowej przeprowadzili:

1. Lidia Piotrowska
2. Paweł Grajek

Ze strony zarządcy drogi:

1. Hubert Marosz

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.), w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 23 lipca 2026 r. stwierdzono następujące uwagi i niezgodności:

- 1) W zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu nie ujęto znaków A-30 oraz T-1, które zostały ustawione w pasie drogowym.
- 2) W terenie stwierdzono mniejszą liczbę znaków U-3a niż przewidziano w projekcie stałej organizacji ruchu.
- 3) Stwierdzono utratę właściwości odblaskowych znaku A-18b zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną.
- 4) W projekcie stałej organizacji ruchu nie uwzględniono oznakowania E-17a oraz E-18a na końcowym odcinku drogi od strony miejscowości Strzelno.
- 5) Stwierdzono, że znak A-7 zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku miejscowości Bławaty jest zgodny z projektem stałej organizacji ruchu i znajduje się również w terenie.
- 6) Stwierdzono, że po wykonaniu wycinki krzewów oznakowanie zlokalizowane przy wyjeździe z miejscowości Ciechrz w kierunku Strzelna jest widoczne i zapewnia właściwą czytelność dla uczestników ruchu drogowego.

Protokół sporządzony w 1 egz. dla organu zarządzającego ruchem .

Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Mogilno, dnia 23 lipca 2026 r.

1. *Lidia Piotrowska*
2. *Paweł Grajek*
3. *Hubert Marosz*















